

施設カルテ

施設番号: 75

施設名: 石垣幼稚園

施設の概要	所在地	別府市石垣西7丁目2148				運営形態	直営(一部委託を含む)					
	所属課	教育政策課				年間運営日数(日)	317.00					
	利用圏域	地区				運営時間 ^{※1}	開館		閉館			
	コミュニティ区分	中部				運営人員(人) ^{※2}	正職員	1.00	任用職員	4.00		
	施設用途	子育て支援施設					その他	2.00				
	中分類	幼保・こども園				指定管理者・委託者等						
	設置目的	幼稚園教育の目標(義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること)を達成するために設置				防災拠点施設指定	指定なし					
						最寄りの類似施設	施設名		距離(m)			
	設置条例	別府市立学校の設置及び管理に関する条例				外観						
	施設の現況	開設年月日:S22.5.6/主な利用者:園児/用途地域:第一種住居地域/標高:40.5/駐車可能台数:小学校と共有										
	建設費(円)	264,433,000										
	取得価額等(円)	103,627,500										
	補助金額(円)											
減価償却累計額(円)	86,887,445											
老朽化比率	83.85%											
施設概要	危険区域等の有無:噴火(鶴見岳) 避難所の指定:無											
土地情報	敷地面積(m ²)	0.00										
	所有区分	公有										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(m ²)	延床面積(m ²)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況 ^{※3}	新耐震基準 ^{※4}	耐震化状況	バリアフリー状況	
	石垣幼稚園(園舎・ホール棟)	鉄筋コンクリート	2		756.10	1984/02/25(築38年)	47	老朽化が進行している	○		一部対応している	
	石垣幼稚園(倉庫)	コンクリートブロック	1		22.20	1984/03/31(築38年)	34	老朽化が進行している	○		一部対応している	
スペース構成の状況	名称	利用料収入(円/年)	延床面積(m ²)	年間利用者数(人/年)	利用目的別 利用者内訳(人/年)					利用状況	稼働率(%)	備考
					主催事業	サークル	地域利用	官庁利用	一般利用			

※1:24時間の場合は0:00~23:59と表記している

※2:業務時間の割合で按分を行った場合は、小数点で表示している

※3:稼働年数が耐用年数の

1/3未満 :問題なし
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
2/3以上 :老朽化が進行している

※4:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする

