

施設カルテ

施設番号: 154

施設名: 南立石公園(南立石緑化植物園みどりの相談所)

施設の概要	所在地	大字南立石1880番地1				運営形態	直営(一部委託を含む)					
	所属課	公園緑地課				年間運営日数(日)	246.00					
	利用圏域	市域				運営時間 ^{※1}	開館	8:30	閉館	17:00		
	コミュニティ区分	西部				運営人員(人) ^{※2}	正職員		任用職員			
	施設用途	公園					その他	4.00				
	中分類	公園				指定管理者・委託者等						
	設置目的	市民が明るく健康的な社会生活を営むための一助として植物に関する知識を習得しながら、植物を身近な存在として日常生活の中に取り入れていくことを目的として昭和53年に設置				防災拠点施設指定	指定なし					
	設置条件	別府市都市公園の設置及び管理に関する条例				最寄りの類似施設	施設名		距離(m)			
	施設の現況	開設年月日:S53.6.15/主な利用者:市民/用途地域:第一種中高層住居専用地域/標高:150.9/駐車可能台数:77				外観						
	建設費(円)	88,992,500										
	取得価額等(円)	134,779,300										
	補助金額(円)											
	減価償却累計額(円)	131,665,217										
老朽化比率	97.69%											
施設概要	危険区域等の有無:噴火(鶴見岳)避難所の指定:[一時]津波/地震/洪水/土砂/噴火(伽藍岳)/高潮											
敷地面積(m ²)	112,101.00											
所有区分	公有											
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(m ²)	延床面積(m ²)	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況 ^{※3}	新耐震基準 ^{※4}	耐震化状況	バリアフリー状況	
	南立石公園便所(西)	鉄筋コンクリート	1		20.90	1989/03/23(築34年)	38	老朽化が進行している	○		一部対応している	
	みどりの相談所	鉄筋コンクリート	2		857.51	1978/03/31(築45年)	47	老朽化が進行している	×	対策が必要	一部対応している	
	南立石公園便所(東)	鉄筋コンクリート	1		20.52	1998/03/13(築25年)	38	老朽化対策の検討が必要	○		一部対応している	
	南立石公園休憩所	鉄筋コンクリート	1		10.17	1989/03/23(築34年)	41	老朽化が進行している	○		全く対応していない	
	南立石公園ポンプ室	鉄筋コンクリート	1		38.00	1983/02/25(築40年)	38	老朽化が進行している	○		全く対応していない	
スペース構成の状況	名称	利用料収入(円/年)	延床面積(m ²)	年間利用者数(人/年)	利用目的別 利用者内訳(人/年)					利用状況	稼働率(%)	備考
					主催事業	サークル	地域利用	官庁利用	一般利用			
	集会室	0	90.45	674	434			240		目的使用	30.89	532/1722

※1:24時間の場合は0:00~23:59と表記している

※2:業務時間の割合で按分を行った場合は、小数点で表示している

※3:稼働年数が耐用年数の
 1/3未満 :問題なし
 1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要
 2/3以上 :老朽化が進行している

※4:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする

